

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁日 受付年月日
A200800439 2008-1699 2008/07/19 (事故発生地) 神奈川県	電気こんろ	外出先から帰宅すると部屋が煙で充満しており、当該製品の周辺に置いていた可燃物が焼損していた。	調査の結果、 ○当該製品の天板の一部に焦げ跡が認められたが、製品内部の部品や配線に異常は認められなかった。 ○当該製品の各種機能（切り忘れタイマー、長押し防止、同時キー信号受信防止）は正常に作動した。 ○電磁ノイズ試験で誤動作は生じなかった。 ●事故原因は、出火元を含め不明であるが、当該製品に起因する事故ではないと判断される。	(受付:2008/07/30)
A200800491 2008-1967 2008/08/05 (事故発生地) 埼玉県	ソーラー発電システム (パワーコンディショナ)	ブレーカーが落ちていたため、確認すると当該製品から発煙していた。前日に近隣で落雷があった。	調査の結果、 ○事故の前夜に落雷があり、使用者宅のブレーカーがOFFになっていた。 ○当該製品内部の雷サージの保護部品（バリスター）の焼損が確認された。 ○当該製品の外観に発煙の痕跡は認められなかった。 ●事故原因は、雷サージの保護部品（バリスター）が落雷により電圧が加わったため破損し、翌朝、発電による電流が破損したバリスターに流れたため、当該部品からの発煙に至ったものと推定される。	(受付:2008/08/08)
A200900178 2009-0730 2009/03/28 (事故発生地) 愛知県	電気冷蔵庫	火災が発生し、現場に当該製品があった。	調査の結果、 ○当該製品は事業所の従業員の休憩所として使用していた部屋に置かれており、喫煙場所にもなっていた。 ○現場にはタバコの吸い殻が確認された。 ○当該製品の本体は、全体的に焼損していたが、コンプレッサーなどの電装品、内部配線に発火の痕跡は認められなかった。 ○焼損状況から当該製品の横に設置されていた金属網棚の下部付近からの出火と判断された。 ○金属網棚下の床面には、当該製品の電源コードが通り、途中で数カ所断線し、溶融痕が認められ、金属網棚の脚による圧迫が原因である可能性が推定された。 ●事故原因は、当該製品の電装品内部配線に発火の痕跡が認められないことから当該製品に起因しない事故と判断される。当該製品の電源コードが金属網棚の脚で挟まれていたこと、あるいはタバコの不始末と推定されたが特定できなかった。	(受付:2009/06/04)
A200900596 2009-2170 2009/10/17 (事故発生地) 三重県	水槽用サーモスタット付ヒーター	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、 ○当該製品のコントローラー内部に水が浸入した痕跡が認められた。 ○コントローラー内部の基板部にトラッキングの痕跡が認められた。 ●事故原因は、水槽の上に吊り下げていた当該製品のコントローラーが水槽に漬かったため回路基板でトラッキングが発生し、発火に至ったものと推定された。	(受付:2009/10/26)

製品区分： 01.家庭用電気製品

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁日 受付年月日
A200900688 2009-2479 2009/11/19 (事故発生地) 愛知県	水槽用サーモスタット付ヒーター	水槽に設置していた当該製品から発火し、当該製品が焼損した。	調査の結果、 ○当該製品のコントローラー内部に水が浸入した痕跡が認められた。 ○コントローラー内部の基板部にトラッキングの痕跡が認められた。 ●事故原因は、水槽の上に吊り下げていた当該製品のコントローラーが水槽に漬かったため、回路基板でトラッキングが発生し、発火に至ったものと考えられた。	(受付:2009/11/26)
A200901080 2009-4076 2010/02/15 (事故発生地) 佐賀県	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	当該製品から発煙し、当該製品が焼損した。	調査の結果、 ○事故当時、当該製品は使用されていなかった。 ○本体下部左側の内部から発煙した痕跡を残しており、焼損部の内部配線に断線が見られた以外に、電気部品に異常は認められなかった。 ○焼損部周辺の内部配線にネズミが噛んだと思われる傷があり、また、当該製品にはないガラスウール等が堆積していた。 ●事故原因は、ネズミ等の小動物が内部配線を噛り、素線が腐食、断線、発熱し、周辺の可燃物から発煙したものと推定される。	(受付:2010/02/26)
A200901118 2009-4204 2010/02/28 (事故発生地) 福岡県	I H調理器	当該製品で揚げ物を調理中、その場を離れていたところ、鍋から出火し、周辺が焼損する火災が発生した。消火の際に火傷を負った。	調査の結果、 ○使用者は市販の鍋（底に2.5mmの反りあり）を使用し、揚げ物キープではなく加熱キープで天ぷらを調理していた。 ○使用者は揚げ物を調理中にその場を離れていた。 ○当該製品の安全装置（揚げ物反り鍋検知装置）に異常は認められなかった。 ○加熱キープで調理した際には油が発火寸前まで高温になることが確認された。 ○使用者は本体及び取扱説明書に「付属の天ぷら鍋を使用し、揚げ物キープで調理すること」との記載があるにもかかわらず、底に反りのある市販の鍋を使用し、加熱キープで調理した。 ●事故原因は、使用者が本体及び取扱説明書に記載してある注意事項を守らず、底に反りのある市販の鍋を使用し、加熱キープで揚げ物を調理中にその場を離れたため、天ぷら油が過熱し出火したものと推定される。	(受付:2010/03/12)
A201000255 2008-4851 2009/02/04 (事故発生地) 福島県	電気ストーブ（カーボンヒーター）	建物が全焼し、1名が死亡、1名が負傷する火災が発生した。現場に当該製品があった。	調査の結果、 ●当該製品には、異常や発火の痕跡は認められなかった。 ●使用者が当該製品を使用中、可燃物が当該製品に接触したため出火に至ったものと考えられる。	(受付:2010/06/25)

製品区分： 03.燃焼器具

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200800478 2008-1948 2008/07/31 (事故発生地) 北海道	石油給湯機	当該機器の熱交換器に大量の煤が付着したまま使用を続けていたところ、当該機器排気接続部より出火した。 (火災)	調査の結果、 ○当該製品は、不完全燃焼のため安全装置が働いて燃焼停止する状態であった。 ○使用者は事故発生前々日の当該製品修理時に機器の使用禁止を告げられていたが、安全装置のリセットを繰り返して使用を続けていた。 ○機器本体側の排気筒接続部に凹み状の変形が認められたが、凹み部には接続部固定用のOリングが取り付けられていた圧迫痕が認められた。 ●事故原因は、長期使用(約13年)された当該製品の熱交換器に大量の煤が付着して不完全燃焼が生じ安全装置が働いて機器が運転停止状態となっていたが、使用者が電源をリセットしながら使用を続けたため不完全燃焼による未燃ガスが引火して排気筒接続部の変形箇所から炎が漏れ、火災に至ったものと推定される。なお、排気筒接続部にあった凹み変形部にOリングを取り付けた痕跡があるため、施工後に変形が生じたものと推定された。 (E1)	(受付:2008/08/08)
A200800500 2008-1982 2008/07/26 (事故発生地) 東京都	ガスこんろ(都市ガス用)	当該製品を使用中にその場を離れ、戻ってきたところ、煙が充満していた。当該製品の内部でガスが漏洩した可能性がある。 (火災)	調査の結果、 ○使用者は、当該製品で調理中に長時間その場を離れていた。 ○当該製品は、下に新聞紙が敷かれており、背面の壁は、ベニヤ板であった。 ○当該製品は、全体が焼損しているが、グリル内部で著しい焼損が認められた。 ○当該製品にはグリル消し忘れ消火機能は搭載されていなかった。 ●事故原因は、使用者がグリルの火をつけたままその場を離れたため、グリル内が過熱されて出火し、近くの可燃物に引火して火災に至ったものと推定される。 (E2)	(受付:2008/08/12)
A200800550 2008-2284 2008/08/20 (事故発生地) 東京都	屋外式ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	異臭がしたため確認したところ、当該機器が焼損していた。 (火災)	調査の結果、 ○当該製品は、ガス機器の設置基準に適合しない換気不良となる狭い空間に設置されていた。また、風雨にさらされない場所に設置されていたが、給気口に錆が生じていた。 ○機器内部の電源トランスに焼損が認められ、周辺には埃も認められた。 ○電源トランス内部には、放電痕が認められた。 ●事故原因は、当該製品は排気が給気される閉塞的な場所に設置されたために長期使用(約20年)の間に湿った排気と埃を吸い込み、給気口付近にあった電源トランス端子部に湿った埃が付着してトラッキング現象が生じ火災に至ったものと推定される。 (D1)	(受付:2008/08/29)
A200801220 2008-4834 2009/01/24 (事故発生地) 宮崎県	石油ストーブ(開放式)	火災が発生し、1名が軽傷を負った。 (火災)	調査の結果、 ○当該製品内部及び燃焼筒に多量の煤の付着が認められ、異常燃焼の痕跡が認められた。 ○置台上には、埃などの焼損の痕跡が認められた。 ○置台から炎があがった痕跡が認められた。 ●事故原因は、燃焼筒の据え付け不良が生じて異常燃焼となり、未燃ガスが生じて灯油が落下して置台上に灯油が溜まり、埃の堆積のため給気不足となって炎が下方に吹き返し、置台上の灯油が引火して火災に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、異常燃焼を防ぐため点火後に必ず燃焼筒の据わりを確認する旨注意表示されていた。 (E2)	(受付:2009/02/06)

製品区分： 03.燃焼器具

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200900347 2009-1223 2009/07/20 (事故発生地) 埼玉県	ガスこんろ（都市ガス用）	当該製品を清掃し、点火の確認を行う際に、バーナー付近に顔を近づけたところ、異常着火し、顔と腕に火傷を負った。	調査の結果、 ○当該製品内部にガス漏れはなかった。 ○当該製品内部は焼損していなかった。 ○当該製品のこんろに、アルミ箔汁受けが使用されていた。 ●事故原因は、当該製品にアルミ箔汁受けが適切に装着されていなかったため点火火花が正常に飛ばずにガスが滞留し、その状態で使用者が天板を外し清掃した後に顔を近づけて点火したため、滞留したガスに引火し、その炎が顔にのびたものと推定される。なお、取扱説明書には市販のアルミ箔製汁受けを使用する場合は、汁受け部に十分なじむようにして使用する旨記載がされていた。	(受付:2009/07/29)
A200900576 2009-2090 2009/10/04 (事故発生地) 福岡県	密閉式ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	火災が発生し、2名が重傷、3名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。	調査の結果、 ○当該製品の外装ケース側面及び上面の焼損が著しかったが、製品内部に焼損等はなく、外装ケースに爆発による変形等もなく、製品に異常燃焼の痕跡は認められなかった。 ○当該製品の各部にガス漏れや水漏れはなく、パイロットバーナーへの点火性能及びメインバーナーへの着火性能も正常であり、問題なかった。 ●当該製品には火災につながる痕跡が認められず外部からの延焼により焼損したものと推定されるが、原因の特定には至らなかった。	(受付:2009/10/21)
A200900661 2009-2389 2009/11/09 (事故発生地) 愛知県	ガスこんろ（都市ガス用）	当該製品を使用後、しばらくしてから出火し当該製品及び周辺を焼損した。	調査の結果、 ○ガス配管及び器具栓からのガス漏れはなく、各バーナーに異常燃焼は見られなかった。 ○当該製品の右こんろとグリル操作スイッチ内部のロック機構部を確認すると、点火位置で煤が付着しており、操作スイッチは点火位置だった。 ○グリル庫内が著しく焼損しており、水入れ皿の表面も焼損していた。 ○当該製品にはグリル消し忘れ消火機能は搭載されていなかった。 ●事故原因は、当該製品のグリルの火の消し忘れにより、グリル内が過熱されて可燃物に火がつき火災に至ったものと推定される。	(受付:2009/11/19)
A200900674 2009-2442 2009/11/12 (事故発生地) 神奈川県	石油ストーブ（開放式）	当該製品に給油タンクを戻そうとした際に灯油がこぼれ火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。	調査の結果、 ○当該製品内部や燃焼筒に煤が付着するなどの異常燃焼の痕跡は認められなかった。 ○給油後に給油タンクを戻そうとしたところ、突然給油タンクのふたが開いて灯油がストーブにかかり、火が出たとの証言があった。 ○使用者は当該製品を購入後に給油タンクのふたを変形させてしまったため、給油タンクのふたを閉める際、以前は「カチツ」と音がしていたが、最近では音がしないことを認識しつつ使用していた。 ●事故原因は、給油タンクのふたが完全に閉まっていなかったため、ふたが開いて灯油がストーブにかかり、引火したものと推定される。なお、取扱説明書には「給油は必ず消火してから火の気のないところで行う旨の警告表示が記載されていた。	(受付:2009/11/24)

製品区分： 03.燃焼器具

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A200900905 2009-3244 2009/12/30 (事故発生地) 佐賀県	石油ストーブ（開放式）	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。	調査の結果、 ○当該製品に異常は認められなかった。 ○当該製品から30cm離れた場所にテーブルがあり、その上に畳んで重ねてあった洗濯物が当該製品周辺に散乱していた。 ○使用者は当該製品を点火させたまま外出していた。 ●事故原因は、当該製品の上にテーブル上に畳んで重ねてあった洗濯物が、何らかの原因で落下し、事故品と接触したため、火災に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には「カーテン、可燃物近接厳禁」である旨記載されていた。	(受付:2010/01/21)
A200900939 2009-3410 2010/01/20 (事故発生地) 大分県	ガスコンロ（都市ガス用）	調理油過熱防止機能のついていない当該製品で揚げ物を調理中、その場を離れたところ出火し、当該製品が焼損した。	調査の結果、 ○当該製品にガス漏れや点火不良はなく、各部に異常は認められなかった。 ○当該製品には調理油過熱防止装置がついていなかった。 ○当該製品には調理油の入った天ぷら鍋が掛かっており、なべが過熱して調理油が発火した痕跡がみられた。 ●事故原因は、使用者が揚げ物を調理中にその場を離れたため、調理油が過熱し発火したものと推定される。なお、取扱説明書には火を付けたまま放置しない旨の表示が記載されていた。	(受付:2010/01/28)
A200900940 2009-3411 2010/01/20 (事故発生地) 沖縄県	ガスコンロ（LPガス用）	当該製品のグリルを使用中、その場を離れたところ出火し、当該製品及び周辺が焼損した。	調査の結果、 ○事故当時、使用者は当該製品のグリルを使用していたが、酒を飲んで、そのまま居眠りをしていた。 ○当該製品にはグリル消し忘れ消火機能及び過熱防止装置は搭載されていなかった。 ○グリル庫内は煤が付着し、水受け皿には食材や油脂が発火・燃焼したと見られる炭化物が多量に付着していた。 ○グリル部底面には、ガス用ゴム管が接触していた痕跡があり、ガス用ゴム管は焼損してガスが漏洩する状態であった。 ●事故原因は、消費者がグリルに点火したまま居眠りをし放置したためグリル庫内が過熱して食材等が発火し、更に当該製品の下を通っていたガス用ゴム管が焼損して漏れたガスに引火したものと推定される。なお、取扱説明書には「ガス用ゴム管を使用する場合は、機器の上や下を通さない」旨記載されている。	(受付:2010/01/28)
A200900946 2009-3264 2009/12/21 (事故発生地) 宮城県	石油ストーブ（開放式）	当該製品から出火する火災が発生し、2名が火傷を負い、当該製品及び周辺が焼損した。	調査の結果、 ○事故前日、使用者は給油タンクを本体にセットする際に当該製品上に灯油がこぼれたことを認識していたが、こぼれた灯油をよく拭き取らず、翌朝点火していた。 ○燃焼筒には、煤やタール等は付着しておらず、異常燃焼した形跡は認められなかった。 ○当該製品の内部及び下部に油漏れによる焼損が認められた。 ○当該製品の給油タンクは社告未対策品であったが焼損が著しく、社告同一事象（ふたの半ロックによる油漏れ）が発生していたかどうか確認はできなかった。 ●事故原因は、使用者が給油タンクに給油後、タンクを本体にセットする際に当該製品上に灯油がこぼれたことを認識していたが、こぼれた灯油をよく拭き取らずに点火したため、引火したものと推定される。	(受付:2010/01/29)

