



# エアコンの点検ポイント



電源コードの継ぎ足し接続(ねじり接続)により、加工部分が発火

## エアコンの点検ポイント

- リコール対象製品ではないか。
- 室内機から水漏れしないか。
- 室内機や室外機から普段とは違った異音・異臭がしないか。
- エラー表示が出ないか。
- 運転が意図せず停止しないか。
- NG** 室外機の上や前に物を置かない！
- NG** 電源プラグを延長コードに接続したり、たこ足配線したりしない！
- NG** 電源コードを継ぎ足し接続(ねじれ接続)しない！



もし、使用している製品が**リコール対象製品**だった場合は、使用を中止し、事業者に必ず連絡しましょう。



点検の結果、該当**☑**があった場合は使用を中止し、販売店やメーカーに相談の上、必要に応じて点検を受けましょう。  
特に、長期使用製品は経年劣化による事故のおそれがあるため、異常がないか注視してください。