

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年1月5日から1月11日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/01/06	電気掃除機(充電式、スティック型)	2024/12/01	店舗で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	マレーシア	ダイソン(株) DC45
2025/01/06	携帯電話機(スマートフォン)	2024/12/13	当該製品を分解しようとしたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/01/06	ノートパソコン	2024/12/18	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2025/01/06	空気清浄機(加湿機能付)	2024/12/13	当該製品を使用中、異音及び異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	
2025/01/06	コンセント付洗面化粧台	2024/12/17	当該製品のスイッチ部から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		山形県	日本	
2025/01/06	電気掃除機(充電式、スティック型)	2024/11/06	当該製品を充電中、当該製品のACアダプター部から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		栃木県	中国	
2025/01/06	踏み台(木製)	2024/11/16	幼児(2歳)が当該製品を使用中、当該製品から足を踏み外した際、腕が鍋の取っ手に掛かり、熱湯が掛かったことにより火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	中国	
2025/01/06	リチウム電池内蔵充電器	2024/11/30	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2025/01/06	除雪機(歩行型)	2024/12/07	使用者(80歳代)が当該製品を使用中、転倒し、当該製品の下敷きになり、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	新潟県	日本	
2025/01/06	リチウム電池内蔵充電器	2024/12/15	当該製品に他社製の充電ケーブル及びACアダプターを接続して充電後、当該製品と充電ケーブルの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/01/06	電動車いす(ハンドル形)	2024/12/14	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、当該製品ごと水路に転落し、死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		死亡	兵庫県	日本	
2025/01/06	充電器(電動工具用)	2024/11/15	当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	中国	
2025/01/06	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2024/11/15	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	中国	
2025/01/06	電気蓄熱式湯たんぽ	2024/11/26	当該製品を蓄熱中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/01/06	電気温風機(セラミックファンヒーター)	2024/11/22	当該製品を使用中、当該製品と電源コードの接続部から出火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/01/06	ノートパソコン	2024/12/14	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	日本	
2025/01/06	冷却シート	2024/11/13	当該製品を使用したところ、足に皮膚炎を発症した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	日本	
2025/01/06	リチウム電池内蔵充電器	2024/12/14	病院で当該製品を充電中、発煙及び異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		熊本県	中国	
2025/01/06	照明器具(投光器、リチウムイオン、LED、充電式)	2024/12/02	ネット通販で購入した照明器具を充電中、照明器具から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	不明	
2025/01/06	ガスふろがま(LPガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2024/11/11	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2025/01/06	迅速継手(都市ガス用)	2024/12/13	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2025/01/06	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2024/12/10	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを使用中、バッテリーパック付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2025/01/06	電気かみそり(充電式)	2024/12/16	充電中の電気かみそり付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	オランダ	
2025/01/06	デスクマット	不明	デスクマットを使用していたところ、マットとの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	日本	コクヨS&T(株)(現 コクヨ(株)) マー467N M 06/10/01に社告。
2025/01/07	石油ストーブ(開放式)	2024/11/21	使用中の石油ストーブ付近から出火し、店舗兼住宅を全焼し、2人が重傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	重傷	福岡県	不明	
2025/01/07	電気ストーブ(カーボンヒーター)【電気ストーブ】	2024/11/21	電気ストーブの電源を入れたところ、火が出た。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/01/07	電気ストーブ(カーボンヒーター) 【電気ストーブ】	2024/12/08	電気ストーブから火が出た。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2025/01/07	ガス給湯器(LPガス用、開放式) 【開放燃焼式液化石油ガス用瞬間湯沸器】	2024/11/08	使用中のガス給湯器付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	
2025/01/07	ガスホース(都市ガス用、迅速継手付)	2024/12/12	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出て、周辺が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		埼玉県	日本	
2025/01/08	石油給湯機付ふろがま	2024/12/13	当該製品を使用中、当該製品の給湯機を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	日本	(株)コロナ UKB-3300TXA(MS)
2025/01/08	石油温風暖房機(開放式)	2024/12/13	当該製品を点火したところ、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	長野県	日本	(株)コロナ FH-323DXR
2025/01/08	開放式ガス温風暖房機(LPガス用)	2024/12/18	当該製品を点火したところ、爆発し、当該製品を汚損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)	死亡	広島県	日本	リンナイ(株) SRC-359E-2
2025/01/08	電気こたつ	2024/12/15	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ヒーターユニット取付部品の不具合によるヒーターユニットの落下により、出火に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		埼玉県	マレーシア	(株)山善 RSE-750 16/04/06に社告。
2025/01/08	温水洗浄便座	2024/12/12	事務所で発煙に気付き確認すると、当該製品の一部を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	(株)INAX(現(株)LIXIL) DV-218 08/12/17に社告。
2025/01/08	リチウム電池内蔵充電器	2024/09/30	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/01/08	電動アシスト自転車	2024/09/24	当該製品でカーブした歩道を走行中、ハンドルが回り、かごと壁にぶつかり、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2025/01/08	マッサージ器(充電式)	2024/12/03	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2025/01/08	電気カーペット	2024/12/14	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		茨城県	中国	
2025/01/08	リチウム電池内蔵充電器	2024/12/09	娯楽施設で当該製品を鞆に入れて携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/01/08	スピーカー(マイク付、充電式)	2024/12/05	運動施設の駐車場の車両内で発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/01/08	IH調理器	2024/12/22	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		兵庫県	日本	
2025/01/08	電気シェーバー	2024/12/10	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電しようとしたところ、当該製品及びUSBケーブルの接続部を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/01/08	電気シェーバー	2024/11/07	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルの接続部を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/01/08	換気扇	2024/12/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	
2025/01/08	換気扇	2024/12/17	トイレで当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品から発火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		山梨県	日本	
2025/01/08	電気洗濯乾燥機	2024/12/15	発煙に気付き確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生しており、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	静岡県	日本	
2025/01/08	温水洗浄便座	2024/12/17	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	東京都	日本	
2025/01/08	配線器具(延長コード) 【マルチタップ】	2024/12/25	延長コード付近から出火して、集合住宅の1室を全焼し、1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	愛知県	不明	
2025/01/09	温水洗浄便座 【電気温水器】 【電気便座】	2024/11/27	温水洗浄便座から発煙して、火が出た。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	
2025/01/09	バッテリーパック(リチウムイオン、スピーカー用)	2024/12/14	中古で購入したバッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	不明	
2025/01/10	自転車用ライト(LED、リチウムイオン電池式)	2024/11/18	自転車用ライト付近から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、
<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、
<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、
<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。