

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年2月16日から2月22日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/02/17	石油温風暖房機(開放式)	2025/02/01	当該製品を使用中、異音とともに当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	千葉県	日本	(株)日立ホームテック(現日立グローバルライフソリューションズ(株)) OVF-G30A
2025/02/17	電気シェーバー	2025/01/31	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及びUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/02/17	照明器具	2025/01/31	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/02/17	靴(ゴルフ用)	2025/01/15	ゴルフ場で当該製品を履いて歩行中、滑って転倒し、右足首を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	岐阜県	ベトナム	
2025/02/17	リチウム電池内蔵充電器	2025/01/29	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/02/17	除湿機	2025/01/31	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品に被さった衣類を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2025/02/17	エアコン(室外機)	2025/01/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	
2025/02/17	フードミキサー(ブレンダー)	2025/02/02	当該製品を充電中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		北海道	中国	
2025/02/17	LEDランプ(環形)	2024/11/11	当該製品を蛍光灯照明器具に装着していたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	韓国	
2025/02/17	バッテリー(リチウムイオン、ルーター用)	2025/01/28	駅のホームで当該製品をリュックサックに入れて充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2025/02/17	ペット用ヒーター【その他の採暖用電熱器具】	2025/01/30	ペット用ヒーターを使用中、火花が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	日本	
2025/02/17	石油ファンヒーター(開放式)【石油ストーブ】 【温風暖房機】	2025/01/01	使用中の石油ファンヒーターから出火し、1人が死亡、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	大阪府	中国	
2025/02/19	石油ストーブ(開放式)	2025/01/19	当該製品の上に鍋を置いた状態で当該製品を使用中、鍋から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	(株)コロナ SX-E210Y
2025/02/19	電気掃除機(自走式)	2025/01/02	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		山梨県	中国	アンカー・ジャパン(株) T2253 23/08/22に社告。
2025/02/19	電気ストーブ(オイルヒーター)	不明	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	ユーレックス(株) UN814EPS
2025/02/19	自転車	2024/10/24	当該製品で走行中、右折時にハンドルがロックし、転倒、胸を負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車、後輪錠の摺動不全などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	大阪府	中国	ブリヂストンサイクル(株) C40UP 19/06/24に社告。
2025/02/19	エアコン(室外機)	2024/12/31	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		山形県	日本	
2025/02/19	加湿器(スチーム式)	2025/01/11	当該製品を誤って転倒させた際に、当該製品の中からこぼれたお湯がかかり、火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2025/02/19	電気トースター	2025/02/04	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		徳島県	中国	
2025/02/19	電気ストーブ	2025/02/03	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の電源コード付根部から発火する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/02/19	脚立(三脚、アルミニウム合金製)	2024/11/16	当該製品に乗って剪定作業中、脚部が破断し、転落、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	長崎県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。