

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年2月23日から3月1日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/02/25	石油給湯機付ふろがま	2025/02/05	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	(株)長府製作所 KIB-3850DF
2025/02/25	屋外式(RF式)ガス ふろがま(LPガス用)	2025/01/23	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	(株)世田谷製作所((株) ハーマンブランド) TA-R137B((株)ハーマン ブランド:型式YF702) 07/04/19に社告。
2025/02/25	マッサージ器(充電 式)	2025/01/31	当該製品を充電中、当該製品が破裂し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	(株)MAKERS なし
2025/02/25	電動アシスト自転車	2025/02/05	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	ヤマハ発動機(株) PA20BXLR 22/04/05に社告。
2025/02/25	スピーカー(マイク 付、充電式)	2024/12/14	事務所で当該製品に非純正のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異臭及び発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	アンカー・ジャパン(株) A3302 24/04/04に社告。
2025/02/25	リチウム電池内蔵充 電器	2025/01/14	当該製品を充電中、異臭及び発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2025/02/25	イヤホン(コードレ ス式、マイク付、リチウ ムイオンバッテリー内 蔵)	2025/01/14	当該製品を他社製充電器及び他社製USBケーブルに接続して充電中、当該製品及び他社製USBケーブルを溶解する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	ベトナム	
2025/02/25	タイマー(換気扇用)	2025/02/03	当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	
2025/02/25	電動アシスト自転車	2024/12/14	当該製品で走行中、ブレーキを掛けたところ、前輪がロックし、身体が投げ出され、右腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	日本	
2025/02/25	電気カーペット	2025/02/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2025/02/25	除雪機(歩行型)	2025/02/06	当該製品を使用中、異臭がしたためエンジンを停止したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		富山県	日本	
2025/02/25	電気ストーブ	2025/02/07	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2025/02/25	温水式浴室換気乾燥 暖房機	2025/01/25	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	
2025/02/25	パワーコンディショナ (太陽光発電システム 用)	2024/12/27	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2025/02/25	コンセント付洗面化粧 台	2025/02/09	当該製品のコンセント部分を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	日本	
2025/02/25	ポータブルDVDプ レーヤー	2025/02/15	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		大阪府	中国	
2025/02/26	洗面化粧台【その 他の電気機械器具付家 具】	2025/01/06	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2025/02/26	洗面化粧台【その 他の電気機械器具付家 具】	9999/01/01	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	同上
2025/02/26	洗面化粧台【その 他の電気機械器具付家 具】	2024/12/31	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	同上
2025/02/26	洗面化粧台【その 他の電気機械器具付家 具】	2024/12/16	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	同上
2025/02/26	洗面化粧台【その 他の電気機械器具付家 具】	2025/01/30	洗面化粧台のキャビネットが落下し、頭部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	千葉県	日本	同上
2025/02/25	洗面化粧台【その 他の電気機械器具付家 具】	2021/01/01	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		鹿児島県	日本	タカラスタンダード(株) SJ-75M3RK 16/02/09に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2024/12/28	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		栃木県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2025/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/01/28	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	タカスタンダード(株) SJ-75M3JK 16/02/09に社告。
2025/02/26	介護リフト(天井走行式)	2022/09/17	天井走行式の介護リフトを使用中、レールが落下して頭部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2025/02/27	石油こんろ	2025/01/22	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		奈良県	日本	(株)コロナ KT-1613
2025/02/27	靴(バスケットボール用)	2025/02/12	学校で当該製品を履いてバスケットボールをしていたところ、踏み込んだ時に左足を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	兵庫県	ベトナム	
2025/02/27	折りたたみ椅子	2024/05/28	飲食店で当該製品に着座中、当該製品が壊れ、分解した脚部により、臀部を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福井県	中国	
2025/02/27	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2025/02/12	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	岡山県	中国	
2025/02/27	電気冷凍庫	2025/02/08	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	デンマーク	
2025/02/27	タブレット端末	2025/01/22	当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	中国	
2025/02/27	冷温風機【電気冷風機】【電気温風機】	2025/02/04	使用中の冷温風機から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2025/02/27	除湿機【電気除湿機】	2025/02/17	使用中の除湿乾燥機から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	中国	
2025/02/27	電気ストーブ(セラミックヒーター)【電気ストーブ】	2025/02/09	電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	中国	
2025/02/27	電気ストーブ	2025/02/13	電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	不明	
2025/02/27	ガストーチ	2025/02/12	ガストーチを点火したところ、ボンベ接続部付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2025/02/28	コントローラー(電動ベッド用)	2025/01/04	使用中の電動ベッド用のコントローラーから異臭がした。原因を調査中。	製品破損		石川県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojoohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojoohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。