

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年3月2日から3月8日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/03/03	ガスこんろ(LPガス用)	2025/02/08	建物を全焼する火災が発生し、2名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	福島県	日本	(株)パロマ IC-S87-1R
2025/03/03	石油ストーブ(半密閉式)	2025/02/07	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	日本	サンポット(株)(現(株)長府製作所) SF-115TD
2025/03/03	石油ストーブ(開放式)	2025/02/13	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	兵庫県	日本	(株)トヨミ RCA-883
2025/03/03	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/02/06	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	EcoFlowTechnologyJapan(株) EFDelta1300-JP 25/02/25に社告。
2025/03/03	手すり用固定金具	2025/01/02	当該製品を装着した手すりに掴まって階段を降りていたところ、当該製品が破損し、転倒、左肘を負傷した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の鋳造工程で不純物(鉛等)の含有量が多かったため、強度が不足し、使用中に破損したものと考えられる。	製品破損	重傷	滋賀県	日本	榎本金属(株)(トステム(株)ブランド) LZMZZ055(トステム(株)ブランド) 09/09/24に社告。
2025/03/03	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/02/16	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	中国	
2025/03/03	延長コード	2025/02/09	当該製品に他の延長コードを複数接続して使用中、当該製品の電源コード部を溶融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2025/03/03	スピーカー(充電式)	2025/01/15	異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2025/03/03	エアコン(室外機)	2025/02/11	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2025/03/03	電気冷蔵庫	2025/02/12	ブレーカーを入れ直したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	タイ	
2025/03/03	乳幼児用リクライニング椅子	2024/00/00	乳児(9か月)が当該製品を使用中、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	長野県	中国	
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2024/10/30	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが発煙し、溶融した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	ローランド(株) PSB-7U 25/02/21に社告。
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2018/06/17	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが発煙し、溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2018/07/02	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2018/07/10	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		広島県	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2018/07/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2018/08/06	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが発煙し、溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2018/09/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2018/12/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2019/04/05	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが発煙し、溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2019/06/14	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器周辺機器用)	2019/07/02	電子楽器周辺機器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2019/07/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	ローランド(株) PSB-7U 25/02/21に社告。
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2019/08/02	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2019/08/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2019/10/02	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2020/04/21	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2020/06/09	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2020/07/13	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2020/08/18	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2020/08/19	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが発煙し、溶融した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2020/08/24	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2020/08/25	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2020/08/26	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2021/04/26	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが発煙し、溶融した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2021/06/21	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		群馬県	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2021/06/25	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2021/07/07	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが発煙し、溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2021/08/17	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2021/09/24	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2021/10/01	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	同上
2025/03/04	ACアダプター(楽器用)	2023/12/12	電子楽器用ACアダプターのDCプラグが溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上
2025/03/05	石油温風暖房機(開放式)	2025/01/26	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	神奈川県	日本	(株)コロナ FH-G3219Y
2025/03/05	石油温風暖房機(開放式)	2025/01/10	当該製品を使用中、建物1棟を全焼し、4棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	日本	ダイニチ工業(株) FW-371LX
2025/03/05	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2025/02/10	異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		広島県	中国	
2025/03/05	電気シェーバー	2025/02/15	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/03/05	電気シェーバー	2025/02/10	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品の充電差込口を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/03/05	リチウム電池内蔵充電器	2025/02/06	大学の図書館で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/03/05	エアコン(室外機)	2025/02/15	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2025/03/05	サーキュレーター	2025/02/13	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		奈良県	中国	
2025/03/05	踏み台(アルミニウム合金製)	2025/02/11	店舗で当該製品を使用中、転倒し、左肩を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	千葉県	ベトナム	
2025/03/05	リチウム電池内蔵充電器	2025/02/21	公共施設で、当該製品にスマートフォンを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/03/05	リチウム電池内蔵充電器	2025/02/17	事務所のロッカー内に置いていた当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2025/03/05	ノートパソコン	2025/02/23	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		新潟県	中国	
2025/03/05	電動アシスト自転車	2025/02/14	屋外の空地で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	日本	
2025/03/05	電気温水器	2025/02/15	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大分県	日本	
2025/03/06	バッテリーパック(リチウムイオン、掃除機用)	2025/01/26	ネット通販で購入した掃除機用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	不明	
2025/03/06	ガスこんろ(都市ガス用)	2025/02/08	ガスこんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	不明	
2025/03/06	ヘアドライヤー	2025/02/18	ヘアドライヤーを使用中、ファンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2025/03/07	配線器具(延長コード)	2025/02/19	延長コードのマルチタップ付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	韓国	
2025/03/07	ガスファンヒーター(都市ガス用)	2025/02/19	使用中のガスファンヒーター付近から出火して周辺を焼損し、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛知県	日本	
2025/03/07	掃除機(充電式)	2025/02/09	ネット通販で購入した掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2025/03/07	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)	2023/08/04	充電中の電動アシスト自転車用のバッテリーパックから異音が生じて発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		香川県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>  
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html)  
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。