


ガス・石油ストーブのリコール製品をお持ちではありませんか？

◆次の製品に該当する場合は、**直ちに使用を中止**してください。

◆これら製品はリコールが行われています！事業者ご連絡してください。

三洋電機(株)
ユアサプライムス(株)
日本電気ホームエレクトロニクス(株)

石油ファンヒーター
○三洋電機
CFH-A254、305、
K2605、
C250B、A325、T255、
D2604、
A265、
W2605、
G274、
C2505、
HA38、



H25C、C3005、K260B、
D2505、T254、D3005、
255、H30C、2505、
K3205
○ユアサプライムス
YFH-S25JI、S25D、S24C、
S25C
○日本電気ホームエレクトロニクス
FH-25D、25E、32E
※上記該当機種でも注意書ラベルの下側に(検)シールが貼っている製品は、既に修理が完了
無料点検・部品交換

0120-12-1381
9:00~17:00(土日祝除く)

(株)千石(輸入)
(株)グリーンウッド(販売)

石油ストーブ
GKP-S241N、
M2401N、W301N
無償交換
(カートリッジタンク)



0120-15-1059
9:00~19:00(土日祝除く)

(株)千石(輸入)
日本エー・アイ・シー(株)(販売)

石油ストーブ
AKP-U28A、S280、
S300
無償交換
(カートリッジタンク)



0120-15-1059
9:00~19:00(土日祝除く)

三富工業(株)/日本トイザラス(株)
トイザラス・ドット・コム ジャパン(株)

ガス・石油ファンヒーター兼用簡易
ガード
コンパクトガード熱止(あつし)くん
G-fit
どっちもアッチチ
ガードTG-fit
製品回収



0120-39-3103
9:00~17:00(土日祝除く)

(株)トヨタミ(旧豊臣工業)

①芯上下式石油ストーブ
PA-239
点検・処置



②豊臣工業(現トヨタミ)
石油ファンヒーター


・LCR-3
・LCR-3-1
・LS-3
・LS-3-1
・LS-6
製品交換



①0120-956-534
②0120-104-154
9:00~18:00(土日祝除く)

(株)コロナ

石油ストーブ
(よごれま栓タンク)
無償点検・修理
2000年製以前の製品



0120-623-238
9:00~17:00(土日祝除く)

三洋電機(株)



石油ファンヒーター
CFH-S221F
製品回収

0120-12-1381
9:00~17:00(土日祝除く)

東芝テクノネットワーク(株) 東芝コンシューママーケティング(株)

密閉式石油ストーブ(排気管はず
れ検知装置付き)

・石油温風ヒーター
MSPシリーズ(1機種)
MSP-322S
KSPシリーズ(30機種) KSP-
32L、32LB、32G、32G1、
32GB、32GB1、
32H、32HB、32W、
32WB、A37、A37B、
45LD、45LD1、
45LDB、45LDB1、45CD、
45CDB、45HD、45HDB、
A52D、A52DB、C52D、
C52DB、70GDB、




70GDB1、80KDB、A93DB、
43CD、43CDB
DSPシリーズ(15機種) DSP-
352S、502S、
702S、353S、
503S、703S、
1003S、322S、
503B、703B、
1003B、354S、504S、
704S、1004S
・石油カスタムヒーター
THUシリーズ(2機種)
THU-F110P-③④
無償点検、修復



0120-1043-51
9:00~17:00(土日祝除く)

パナソニック(株) (旧松下電器産業(株))

FF式石油温風機
OK-2525、3526、4020、
302B、
402B、
2526、
3527、
4030、
303B、
403B、
2535、
3535、2526HA、2536、
3536、3527HA、3525、
3537、4020HA
石油フラットラジアントヒーター
OK-R500F、R800C、
R501F、R800AC、V501F、
U501AF



対象製品には屋外に給排気筒
があります
既に点検を終えたものも対象
買い取り又は無償で部品交換
(エアホース)

0120-872-773
9:00~17:00(土日祝除く)

パロマ工業(株)

ガスファンヒーター
PG-22F
PG-33F
無償点検、部品交換



0120-314-552
9:00~18:00(土日祝除く)