

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年2月2日から2月8日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/02/03	石油温風暖房機(開放式)	2024/11/20	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	滋賀県	日本	(株)コロナ KCF-3222Y
2025/02/03	カセットこんろ	2024/12/27	学校で当該製品に他社製のカセットボンベを装着して点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		滋賀県	日本	タイガー魔法瓶(株) CKQ-C470
2025/02/03	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2024/12/09	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/02/03	電気洗濯機	2025/01/18	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2025/02/03	電気ストーブ(パネルヒーター)	2024/03/27	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/02/03	コンセント	2025/01/14	当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岐阜県	日本	
2025/02/03	電気冷温風機	不明	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	マレーシア	
2025/02/03	電気毛布	2025/01/15	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	
2025/02/03	電気毛布	2025/01/18	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		青森県	日本	
2025/02/03	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2024/12/07	当該製品を使用中、当該製品の庫内を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	日本	
2025/02/03	エアコン	2025/01/01	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	日本	
2025/02/03	エアコン	2025/01/13	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2025/02/03	電気洗濯機	2025/01/06	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の内部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/02/03	ヘアドライヤー	2025/01/25	当該製品の電源を入れた状態で当該製品を置いてその場を離れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/02/03	電気ケトル	2025/01/08	当該製品の電源プレートに接続していた他の電気ケトルを使用中、当該製品の電源プラグとコンセントの接続部から火花が生じ、コンセントを焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/02/03	携帯電話機(スマートフォン)	2024/12/23	当該製品を充電中、異音が生じたため充電を中止し、当該製品を使用したところ、当該製品が発熱及び落下、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2025/02/03	リチウム電池内蔵充電器	2024/12/15	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2025/02/03	電気掃除機(充電式、モップ型)	2024/12/22	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		奈良県	中国	
2025/02/03	ペット用ヒーター	2024/04/05	当該製品の配線コードがドアに挟まれた状態で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	
2025/02/03	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2025/01/23	太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から出火し、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	日本	
2025/02/03	乳幼児用いす(テーブル付)	2024/11/11	幼児がいすを使用中、転落して軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	不明	中国	
2025/02/03	電気ストーブ【電気ストーブ】	2024/12/15	電気ストーブ付近から出火して、周辺を焼損し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	岐阜県	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/02/04	ガスオーブンレンジ(都市ガス用)	2025/01/21	ガスオーブンを点火したところ、異常着火し、顔に火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	日本	
2025/02/05	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2025/01/08	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	(株)final TWS03R 24/12/16に社告。
2025/02/05	電動アシスト自転車	2025/01/23	当該製品のバッテリーを充電中、発火に気づき消火したところ、当該製品のバッテリーが破裂し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	プリヂストンサイクル(株) HL6C37 22/04/05に社告。
2025/02/05	発電機(携帯型)	2025/01/14	当該製品を使用中、異音とともに当該製品の一部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	日本	
2025/02/05	アロマ芳香器(リチウムイオン、充電式)	2025/01/26	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	中国	
2025/02/05	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2025/01/22	建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	神奈川県	中国	
2025/02/05	延長コード	2024/04/30	当該製品に電気製品を接続していたところ、当該製品の電源プラグから出火し、電源のコンセントを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2025/02/05	電気蓄熱式湯たんぽ	2025/01/18	当該製品を使用中、当該製品が破裂し、内容物がかかり、火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	奈良県	中国	
2025/02/05	ノートパソコン	2025/01/22	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	
2025/02/05	電気湯沸器	2025/01/24	施設で当該製品を延長コードに接続していたところ、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2025/02/05	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	2024/12/26	ガスふろがまを点火したところ、異音がし、フロントカバーとケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	日本	
2025/02/06	電磁調理器(据置型) 【電磁誘導加熱式調理器】 【電気魚焼き器】	2025/01/26	電磁調理器付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福井県	不明	
2025/02/07	電気瞬間湯沸器	2025/01/17	ネット通販で購入した電気瞬間湯沸器から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	不明	
2025/02/07	スピーカー(充電式)	2025/01/20	ネット通販で購入したスピーカー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。