

# 石油ふろがまの空だき事故





## 事故の概要

使用中の石油ふろがまから出火し、  
住宅を全焼した。



## 事故の原因

空だき防止装置のついていない石油ふろがまを使用しており、  
浴槽の水を抜いたことを忘れてふろがまのスイッチを入れたため、  
空だき状態となって発火に至ったものです。



【NITEの再現実験】  
石油ふろがまが空だきによって  
過熱し、循環パイプが焦げる様子。



## 事故防止のために

- ◆ 追いだきする際は、水栓が緩んでいないか、浴槽に十分な量の水が入っているか確認してください。
- ◆ 特に古いふろがまの場合、空だき防止装置が搭載されていないものがあるため、注意が必要です。

