



News Release

(別添)

2022年10月27日

NITE (ナイト)

独立行政法人製品評価技術基盤機構

製品安全センター大阪本部

NO チェック, NO リユース! ～安全に使うための5つのチェックポイント～

1. 事故発生状況

NITE (ナイト) に通知された製品事故情報^{※1}において、「リユース品 (中古品) ^{※2}」に関する事故は、近畿地方2府4県 (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) では、2017年度から2021年度までの5年間に68件ありました。

(※1) 消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集された非重大製品事故 (ヒヤリハット情報 (被害なし) を含みます。

(※2) 中古品販売店で購入したもの、インターネットオークション及びインターネット通販で購入した中古品、譲渡されたもの、中古住宅などに既設で設置されていたものなどを「リユース品」 (メーカー等の専門業者による分解・整備・清掃された製品を含む) と呼びます。

1-1. 事故発生件数

(1) 年度別 府県別 事故発生件数

表1 年度別 府県別 事故発生件数 (単位: 件)

		滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	合計
事故発生年度	2017年度	2	1	11	6		2	22
	2018年度		1	6	4		1	12
	2019年度	2	3	8	3	1	1	18
	2020年度		1	4	2			7
	2021年度	2	2	3	1	1		9
合計	事故件数	6	8	32	16	2	4	68

(2) 府県別 被害状況

表2 府県別 被害状況^{※3} (単位: 件)

		滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	合計
被害状況	重傷			4 (1)	1 (0)			5 (1)
	軽傷			2 (2)	3 (1)			5 (3)
	拡大被害 ^{※4}	4 (4)	5 (5)	24 (23)	10 (8)	2 (2)	3 (3)	48 (45)
	製品破損	2 (2)	3 (3)	2 (1)	2 (2)		1 (0)	10 (8)
合計	6 (6)	8 (8)	32 (27)	16 (11)	2 (2)	4 (3)	68 (57)	

(※3) 表中の括弧内は火災件数 (内数) を示します。

(※4) 製品本体のみの被害 (製品破損) にとどまらず、周囲の製品や建物などにも被害を及ぼすことを示します。

2. リユース品の事故事例

リコール対象製品による事故

事故発生年月 2018年1月（兵庫県、20歳代・女性、拡大被害）

【事故の内容】

知人から譲渡された除湿乾燥機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。

【事故の原因】

当該製品の内部部品の組付け不良により短絡して、出火に至ったものと考えられる。

なお、当該製品の製造事業者では、2001年からHPに情報を掲載し、新聞社告を行うとともに、対象製品について回収及び返金を実施している。

非純正バッテリーによる事故

事故発生年月 2019年9月（大阪府、50歳代・男性、拡大被害）

【事故の内容】

ネットオークションで購入した掃除機を充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。

【事故の原因】

当該製品に取り付けられていた非純正バッテリーの制御機能が不十分だったことにより、過充電により異常発熱し、焼損したものと考えられる。

なお、当該製品の取扱説明書には「非純正バッテリーを使うと、火災あるいは爆発の危険がある」旨の記載がされており、製造事業者のHPでも注意喚起がされている。

3. 「リユース品」に関する再現映像について

「リユース品」に関する再現映像及び静止画をご希望の場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

なお、映像等をご使用の際、クレジットは「製品評価技術基盤機構+NITE ロゴ」としてください。

（本件に関するお問い合わせ先）

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-22-16

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター

製品安全広報課 課長 山崎 卓矢

担当者：製品安全広報課 安元 隆博、岡田 大樹

電話：06-6612-2066 mail：ps@nite.go.jp