

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年1月21日から1月27日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/01/22	ガストーチ	2023/12/29	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		東京都	韓国	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) CB-TC-BZ(岩谷産業(株)ブランド)
2024/01/22	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	2023/12/31	当該製品のタイマーをセットし使用中、異音に気付き、浴槽の水を排水したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		佐賀県	日本	(株)長府製作所 GF-200D
2024/01/22	電気掃除機(自走式)	2023/11/23	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品を溶融し、周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	アンカー・ジャパン(株) T2261 23/08/22に社告。
2024/01/22	電気温風機	2024/01/01	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2024/01/22	タップ	2023/12/21	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	台湾	
2024/01/22	ヘアドライヤー	2023/12/20	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2024/01/22	リチウム電池内蔵充電器	2023/11/17	当該製品を他社製の充電ケーブルに接続して充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/01/22	運動器具(バイク)	2021/12/11	当該製品を使用中、サドルが破損し、後方に転倒、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	熊本県	中国	
2024/01/22	タブレット端末	2023/12/16	事業所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	中国	
2024/01/22	電動アシスト自転車	2023/09/30	当該製品で下り坂を走行中、前輪がロックし、身体が前方に投げ出され転倒、右肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	北海道	日本	
2024/01/22	エアコン室外機【電気冷房機】	2024/01/13	使用中のエアコン室外機付近から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		鳥取県	不明	
2024/01/22	コーヒーメーカー(直火式)	2023/10/27	ネット通販で購入したコーヒーメーカーを火にかけたところ、爆発して天井に穴が空き、大きな音によって難聴になった。原因を調査中。	拡大被害	重傷	静岡県	不明	
2024/01/23	電気ストーブ【電気ストーブ】	2023/12/22	ネット通販で購入した電気ストーブを使用中、電源プラグ付近から火花が出て、断線した。原因を調査中。	製品破損		三重県	不明	
2024/01/24	石油ストーブ(開放式)	2024/01/12	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	(株)トヨミ RB-251
2024/01/24	石油温風暖房機(開放式)	2024/01/10	建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	福岡県	日本	(株)トヨミ 不明
2024/01/24	自転車	2024/01/09	当該製品で走行中、左ペダルが外れ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2024/01/24	電気洗濯機	2024/01/06	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2024/01/24	携帯電話機(スマートフォン)	2023/11/03	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山梨県	中国	
2024/01/24	ノートパソコン	2023/11/24	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2024/01/24	カラーテレビ(液晶)【テレビジョン受信機】	2023/12/26	視聴中の液晶テレビから発煙して火が出て、テレビ台が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	
2024/01/24	電気ストーブ【電気ストーブ】	2024/01/09	電気ストーブ付近から出火して、住宅を全焼し、1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	愛知県	日本	
2024/01/25	ACアダプター(インターホン用)【直流電源装置】	不明	インターホン用のACアダプターが発熱し、内部部品が焦げた。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	アイホン(株) PS-24N 08/06/10に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/01/25	ACアダプター(インターホン用) 【直流電源装置】	不明	インターホン用のACアダプターが発熱し、内部部品が焦げた。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	アイホン(株) PS-24N 08/06/10に社告。
2024/01/25	ACアダプター(インターホン用) 【直流電源装置】	不明	インターホン用のACアダプターが発熱し、内部部品が焦げた。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上
2024/01/25	ACアダプター(インターホン用) 【直流電源装置】	不明	インターホン用のACアダプターが発熱し、内部部品が焦げた。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上
2024/01/25	ACアダプター(インターホン用) 【直流電源装置】	不明	インターホン用のACアダプターが発熱し、内部部品が焦げた。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上
2024/01/25	ACアダプター(インターホン用) 【直流電源装置】	不明	インターホン用のACアダプターが発熱し、内部部品が焦げた。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上
2024/01/25	ACアダプター(インターホン用) 【直流電源装置】	不明	インターホン用のACアダプターが発熱し、内部部品が焦げた。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上
2024/01/25	ACアダプター(インターホン用) 【直流電源装置】	不明	インターホン用のACアダプターが発熱し、内部部品が焦げた。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	不明	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	ヤマハ(株) PA-300C 20/06/18に社告。
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2021/07/27	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2021/10/05	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2022/09/25	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2021/10/04	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2021/10/26	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2021/11/01	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2021/11/22	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	不明	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		青森県	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2022/08/11	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2022/09/13	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2022/10/18	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	不明	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		群馬県	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2023/09/01	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	同上
2024/01/25	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2023/10/20	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		岐阜県	中国	同上
2024/01/26	ガスこんろ(LPガス用、ビルトイン型) 【一般ガスこんろ】	2023/06/15	使用中のガスこんろ付近から出火して、周辺を焼損し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	長崎県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。