

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年11月17日から11月23日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/18	石油ストーブ(開放式)	2024/10/31	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	(株)コロナ RX-2222Y
2024/11/18	ガス栓(LPガス用)	2024/08/25	ガスこんろを点火したところ、当該製品から漏えいしたガスに引火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		青森県	日本	光陽産業(株) G331N
2024/11/18	除湿機	2024/10/25	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	アイリスオーヤマ(株) EJD-70N 16/08/24に社告。
2024/11/18	照明器具	2024/10/18	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	(株)ミツヨシ電器製作所 (現 コイズミライティング (株))(小泉産業(株)ブランド) AHN536441(小泉産業 (株)ブランド)
2024/11/18	電気掃除機(自走式)	2024/10/29	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されるバッテリーの不具合により、出火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	アンカー・ジャパン(株) T2272 23/08/22に社告。
2024/11/18	電気こんろ	2024/09/12	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	日本	
2024/11/18	リチウム電池内蔵充電器	2024/08/09	店舗で当該製品を保管中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2024/11/18	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2024/10/24	当該製品を他社製充電器に接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	ベトナム	
2024/11/18	照明器具	2024/11/04	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品内部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		茨城県	中国	
2024/11/18	液晶ディスプレイモニター	2024/10/30	当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2024/11/18	スピーカー(充電式)	2024/09/26	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2024/11/18	延長コード	2024/10/27	当該製品に電気製品を接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2024/11/18	エアコン(室外機)	2024/11/02	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	中国	
2024/11/18	リチウム電池内蔵充電器	2024/11/06	当該製品でタブレット端末を充電後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2024/11/18	リチウム電池内蔵充電器	2024/10/25	当該製品を他社製の充電ケーブルに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/11/18	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	不明	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	日本	
2024/11/18	リチウム電池内蔵充電器	2024/11/06	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2024/11/18	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2024/11/18	バッテリーパック(リチウムイオン、電熱手袋用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/10/11	電熱手袋用のバッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	不明	
2024/11/18	照明器具(シーリングライト、LED) 【エル・イー・ディー・電灯器具】	2024/11/09	使用中の照明器具から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2024/11/18	ランタン(LED、リチウムイオンバッテリー、充電式)	2024/11/04	ネット通販で購入したランタンを充電中、ランタン付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		三重県	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/18	自転車(電動アシスト車)	2024/09/18	自転車で走行中、前輪がロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	不明	
2024/11/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/09/07	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2024/11/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/10/01	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		和歌山県	日本	同上
2024/11/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	同上
2024/11/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	同上
2024/11/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/09/17	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		山梨県	日本	同上
2024/11/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/10/23	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		島根県	日本	同上
2024/11/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	京都府	日本	同上
2024/11/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2023/05/01	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	同上
2024/11/19	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/09/25	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2024/11/19	ガスオープン(都市ガス用、ビルトイン型)	2024/11/08	使用中のガスオープンから火が出た。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	
2024/11/19	ガスこんろ(都市ガス用、クッキングテーブル)	不明	クッキングテーブルのガス接続部が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2024/11/19	迅速継手(都市ガス用)	2024/09/30	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	日本	
2024/11/19	草刈機	2024/11/05	使用中の草刈機付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2024/11/19	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/08/21	電動アシスト自転車用のバッテリーパックから異臭がし、発煙した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	ヤマハ発動機(株) X83-22(PM20K用) 21/01/26に社告。
2024/11/20	石油給湯機付ふろがま	2024/11/01	当該製品を使用中、プレーカーが作動したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岩手県	日本	(株)ノーリツ OTQ-305Y
2024/11/20	電気洗濯機	2024/11/03	当該製品の電源を入れたところ、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	日本	(株)東芝(現 東芝ライフスタイル(株))
2024/11/20	リチウム電池内蔵充電器	2023/06/05	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(同)ライフリッチ
2024/11/20	無停電電源装置	2024/11/08	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	三菱電機(株)
2024/11/20	電気洗濯乾燥機	2024/10/09	当該製品を使用中、幼児(5歳)が底部の隙間から手を入れ、回転部に手が接触し、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	中国	シャープ(株)
2024/11/20	リチウム電池内蔵充電器	2024/09/15	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)エアージェイ
2024/11/20	携帯電話機(スマートフォン)	2024/11/01	飲食店で当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	中国	モトローラ・モビリティ・ジャパン(同)
2024/11/20	ガスこんろ(LPガス用、ビルトイン型) 【一般ガスこんろ】	2024/10/23	ガスこんろを使用中、爆発して周辺を破損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	日本	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/11/11	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/11/06	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		長崎県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/11/05	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/11/01	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/31	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/30	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/28	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/28	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/23	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/23	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/22	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/21	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/17	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/17	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/17	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/16	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/15	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/15	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/15	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	不明	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/09	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/09	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/08	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/07	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/03	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/10/04	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/09/27	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/09/30	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/09/25	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/09/25	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/09/19	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	不明	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	不明	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/09/09	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/09/10	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/09/04	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/09/02	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		広島県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	不明	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/09/02	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/29	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/28	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/27	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/19	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/19	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	不明	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/19	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/19	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/09	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/09	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/07/31	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/07	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/05	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/05	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/08/02	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/07/29	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/07/26	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/07/25	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/07/17	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/07/16	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/07/11	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/07/03	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		京都府	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/07/05	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/07/02	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/07/01	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/06/24	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/06/13	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/06/03	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		広島県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/06/07	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/06/06	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/06/03	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		山口県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/31	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/31	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/31	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/30	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/20	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/20	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/17	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	不明	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/14	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/09	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/02	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/01	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/05/01	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/04/16	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/03/30	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/03/18	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/02/19	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/02/15	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/02/08	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	不明	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/02/06	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/02/06	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/02/05	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/02/01	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/01/31	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/01/26	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/01/30	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/01/13	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/01/11	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/01/09	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2024/01/05	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/12/28	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/08/31	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/08/18	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/08/16	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/08/08	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/08/07	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/08/03	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	不明	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	不明	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/07/05	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		和歌山県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/06/26	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/05/15	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/05/01	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	
2024/11/22	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2023/04/19	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	
2024/11/22	ガストーチ	2024/10/02	ネット通販で購入したガストーチを点火したところ、ガスボンベ接続部付近から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	愛知県	不明	
2024/11/22	容器(耐熱ガラス製)	2024/10/20	ネット通販で購入したガラス容器を洗浄中、割れて指に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	タイ	
2024/11/22	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/05/05	電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から異音が出て、発煙した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。
 をクリックしてください。
 をクリックしてください。
 をクリックしてください。