

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年12月8日から12月14日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/12/09	石油ストーブ(開放式)	2024/11/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	日本	(株)トヨミ ML-21
2024/12/09	電動アシスト自転車	2024/10/29	当該製品のバッテリーを充電中、火災警報器が鳴動したためコンセントから 充電器の電源プラグを抜いて当該製品のバッテリーを置いたところ、異音 とともに当該製品のバッテリーが破裂し、周辺を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、発火に 至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	ヤマハ発動機(株) PA20BXL 22/04/05に社告。
2024/12/09	スピーカー(マイク付、充電式)	2024/11/03	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該 製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2024/12/09	食器洗い乾燥機	2024/11/20	当該製品を使用中、当該製品の庫内を焼損する火災が発生した。当該製 品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2024/12/09	コーヒーメーカー	2024/10/26	店舗の休憩室で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火 したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2024/12/09	LEDランプ(電球型)	不明	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当 該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	インドネ シア	
2024/12/09	照明器具	2024/11/20	当該製品を使用中、発煙がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災 が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因 を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2024/12/09	電気シェーバー	2024/11/17	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、 当該製品とUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に 起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2024/12/09	電気シェーバー	2024/11/21	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、 当該製品とUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に 起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		栃木県	日本	
2024/12/09	リチウム電池内蔵充電器	2024/06/08	当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品から発煙する火災が発生し た。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	(火災)		千葉県	中国	
2024/12/09	マルチタップ	2024/11/05	工場で当該製品を延長コードに接続していたところ、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、 現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2024/12/09	換気扇(ダクト用)	2024/11/06	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該 製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2024/12/09	電気ケトル	2024/11/07	事務所で当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の電 源プラグを溶融し、電源のコンセントを汚損する火災が発生していた。当 該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2024/12/09	エアコン(室外機)	2024/11/23	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因する の、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2024/12/09	バッテリーパック(リチウムイ オン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	不明	電動アシスト自転車用のバッテリーパックが破裂していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2024/12/09	スピーカー(充電式)	2024/11/25	ネット通販で購入したスピーカーを充電中、スピーカー付近から出火し、周 辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2024/12/10	迅速継手(都市ガス用)	2024/11/16	ガスファンヒーターを使用中、ガス栓付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2024/12/11	石油ストーブ(開放式)	2024/11/25	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が 軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を 調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	新潟県	日本	(株)コロナ SX-2823Y
2024/12/11	ガストーチ	2024/12/01	介護施設で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損す る火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	韓国	(株)旭製作所(岩谷産業(株) ブランド) CB-TC-CPRO3(岩谷産 業(株)ブランド) 14/12/11に社告。
2024/12/11	石油ストーブ(密閉式)	2024/11/24	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該 製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	サンボット(株)(現(株)長府 製作所) FFR-553KL
2024/12/11	温水式浴室換気乾燥暖房機	2024/11/23	発煙及び異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火 災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、現在、原 因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2024/12/11	介護ベッド	2024/11/23	使用者(80歳代)が当該製品のサイドフレームと脚フレームの間に挟ま った状態で発見され、死亡が確認された。当該製品に起因するの、他の要 因かも含め、現在、原因を調査中。		死亡	静岡県	中国	
2024/12/11	サーモスタット	2024/11/22	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損 する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因かも含め、 現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	インドネ シア	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/12/11	照明器具(投光器、充電式)	2024/11/12	事務所で当該製品を充電中、発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2024/12/11	はしご(伸縮式、アルミニウム合金製)	2024/11/12	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、バランスを崩し、当該製品ごと転倒し、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	高知県	中国	
2024/12/11	ノートパソコン	2024/11/24	病院で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		山梨県	不明	
2024/12/11	液晶テレビ	2024/11/20	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	(火災)		大阪府	中国	
2024/12/11	電動アシスト自転車	2024/11/25	当該製品で下り坂を走行中、ブレーキを掛けたところ前輪がロックし、転倒、右肘を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2024/12/11	電動アシスト自転車	2024/11/30	当該製品で走行中、ハンドルが破損し、部品が顔面に当たり、歯を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2024/12/11	ガスふろがま(LPガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2024/12/01	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2024/12/12	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/12/01	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火して住宅を全焼し、1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	福岡県	不明	
2024/12/12	装飾用電灯器具(LEDイルミネーションライト) 【エル・イー・ディー・電灯器具】	2024/11/19	ネット通販で購入した装飾用電灯器具付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2024/12/13	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	2024/05/20	充電中の電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	パナソニック サイクルテック(株) NKY454B02(BE-EKWT 752A用) 24/04/23に社告。
2024/12/13	ACアダプター(ノートパソコン用) 【直流電源装置】	2024/12/05	ノートパソコンのACアダプターのDCプラグ付近から発煙し、テーブルを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	
2024/12/13	掃除機(サイクロン式) 【電気掃除機】	2024/08/15	使用中の掃除機から発煙した。原因を調査中。	製品破損		京都府	中国	
2024/12/13	ノートパソコン	2024/12/05	ノートパソコン付近から異臭が生じ、焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2024/12/13	ガスこんろ(都市ガス用、クッキングテーブル)	不明	クッキングテーブルのガス接続部付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2024/12/13	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/11/05	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2024/12/13	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2024/12/13	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	同上
2024/12/13	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	同上
2024/12/13	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2024/11/07	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2024/12/13	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2024/11/25	電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2024/12/13	照明器具(クリップ式) 【その他の白熱電灯器具】	2024/12/01	クリップライトにペット用ヒーターを取り付けて使用中、クリップライト付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojobou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojobou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。