

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2024年12月22日から12月28日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/12/23	リチウム電池内蔵充電器	2024/12/14	当該製品を充電中、当該製品から発火する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	東京都	中国	ティ・アール・エイ(株) CHE-112(推定) 23/06/15に社告。
2024/12/23	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2024/10/18	店舗で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2024/12/23	リチウム電池内蔵充電器	2024/09/12	車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		沖縄県	中国	
2024/12/23	電気こんろ	2024/12/03	当該製品の上に可燃物を置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		滋賀県	日本	
2024/12/23	パネルヒーター(飼育用)	2024/04/27	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	日本	
2024/12/23	除雪機(歩行型)	2024/12/07	使用者(90歳代)が当該製品を使用しようとしたところ、転倒し、臀部を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	福島県	日本	
2024/12/23	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2024/10/06	倉庫で当該製品を保管中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福島県	中国	
2024/12/23	エアコン(室外機)	2024/12/07	異音が生じたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	中国	
2024/12/23	電気掃除機(充電式、スティック型)	2024/12/04	当該製品のバッテリーを工具で取り外そうとしたところ、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	マレーシア	
2024/12/23	電気給湯機(ヒートポンプ式)	2024/12/09	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2024/12/23	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2024/11/15	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	中国	
2024/12/23	配線器具(延長コード)【コード】	2024/12/12	使用中の延長コードから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	不明	
2024/12/24	ガス給湯器(都市ガス用、RF式、暖房機能付)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーとケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2024/12/25	油だき温水ボイラ(薪兼用)	2024/12/12	当該製品を使用中、異音及び異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛媛県	日本	(株)長府製作所 LHG-4010S
2024/12/25	石油温風暖房機(開放式)	2024/11/20	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	北海道	日本	ダイニチ工業(株) FW-5623L
2024/12/25	石油ストーブ(開放式)	2024/12/07	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	(株)コロナ KCP-E2410Y
2024/12/25	石油ストーブ(開放式)	2024/10/08	当該製品を使用中、当該製品及び建物8棟を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	山梨県	中国	(株)千石((株)グリーンウッドブランド) GKP-P246N((株)グリーンウッドブランド)
2024/12/25	電気シェーバー	2024/11/26	当該製品に他社製のUSBケーブル一体型ACアダプターを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルの接続部を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2024/12/25	電気シェーバー	2024/12/04	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルの接続部を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	日本	
2024/12/25	電気蓄熱式湯たんぽ	2024/12/15	当該製品を蓄熱中、異臭が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2024/12/25	リチウム電池内蔵充電器	2024/11/19	当該製品を他社製の充電ケーブルに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2024/12/25	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2024/12/12	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2024/12/25	IH調理器	2024/12/10	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	
2024/12/25	電気冷蔵庫	2024/12/14	事務所で発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2024/12/25	配線器具(延長コード) 【コードコネクターボディ】	2024/12/09	延長コードを使用中、コードコネクターボディ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	不明	
2024/12/26	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2024/11/20	電動工具用バッテリーパックから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2024/12/26	ガスホース(都市ガス用、迅速継手付)	2024/10/28	ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		北海道	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。